


MÉTAUX ET MINÉRAUX

Minéraux

Ce matériel assure le chargement et le déchargement rapides et économiques des marchandises en vrac. Sa grande capacité permet le transport du minerai de fer et d'autres granulats.



- 46 pi 0 po CENTRES DES BOGES
- 55 pi 0 po BRANCARDS
- 56 pi 4-1/2 po PYLÔNES DE CHOC
- 59 pi 0 po ATTELAGES

WAGON-TRÉMIE OUVERT

Description	Série	Charge		Volume		Dimensions extérieures		
		T. imp.	Tonnes	pi ³	m ³	Longueur	Largeur	Hauteur
Wagon-trémie ouvert	CC 40000-40219	101	92	4 000	113	53 pi 1 po	10 pi 8 po	12 pi 10 po
Wagon utilisé pour le transport de la pierre, de la roche et de certains minerais, particulièrement économique pour le chargement et le déchargement des marchandises en vrac.	CN 330003-330249	98-102	89-93	4 341	123	54 pi 9 po	10 pi 7 po	13 pi 1 po
	CNA 330300-330407	99-102	90-93	3 420	97	48 pi 9 po	10 pi 8 po	12 pi 2 po
	CN 346501-346553	99-100	90-91	2 300	65	42 pi 1 po	10 pi 8 po	16 pi 6 po
	CN 347000-347036	99	90	3 600	102	55 pi 0 po	10 pi 8 po	13 pi 8 po
	IC/ICG 365000-365614	99-101	90-92	3 614	102	53 pi 1 po	10 pi 8 po	12 pi 7 po
	C/ICG 387000-389499	99-101	90-92	3 614	102	53 pi 1 po	10 pi 8 po	12 pi 7 po