


CHARBON

Charbon et coke de pétrole

Ce matériel assure le chargement et le déchargement rapides et économiques des marchandises en vrac. Il permet de charger facilement des produits comme le charbon et le coke de pétrole. Principalement utilisé aux États-Unis.



46 pi 0 po CENTRES DES BOGES
 55 pi 0 po BRANCARDS
 56 pi 4-1/2 po PYLÔNES DE CHOC
 59 pi 0 po ATTELAGES

WAGON-TRÉMIE OUVERT

Description	Série	Charge		Volume		Dimensions extérieures		
		T. imp.	Tonnes	pi ³	m ³	Longueur	Largeur	Hauteur
Wagon-trémie ouvert	CC 40000-40219	101	92	4 000	113	53 pi 1 po	12 pi 10 po	12 pi 10 po
	CN 330003-330249	98-102	89-93	4 341	123	54 pi 9 po	13 pi 1 po	13 pi 1 po
	CNA 330300-330407	99-102	90-93	3 420	97	48 pi 9 po	12 pi 2 po	12 pi 2 po
	CN 346501-346553	99-100	90-91	2 300	65	42 pi 1 po	16 pi 6 po	16 pi 6 po
	CN 347000-347036	99	90	3 600	102	55 pi 0 po	13 pi 8 po	13 pi 8 po
	IC/ICG 365000-365614	99-101	90-92	3 614	102	53 pi 1 po	12 pi 7 po	12 pi 7 po
	IC/ICG 387000-389499	99-101	90-92	3 614	102	53 pi 1 po	12 pi 7 po	12 pi 7 po

Wagon utilisé pour le transport du charbon et du coke de pétrole. Il est particulièrement économique pour l'acheminement des marchandises en vrac grâce à son système de chargement et de déchargement.